


Der LötKolben hilft bei Iwill

Änderungen an der Hardware sind nicht notwendig – allerdings bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel. So müssen die *PCpro*-Laboringenieure bei einem der ersten Serienmodelle des Iwill XP333-R zum LötKolben greifen, damit das Mainboard mit dem Athlon XP 2200+ zusammenarbeitet. Erst nach dem Entfernen eines IC-Chips und eines Widerstands (siehe Bild unten) lässt sich das System starten. Betrof-

Erst nach dem
**Auslöten
eines ICs
und eines
Widerstands**
(Kreise) läuft
das Iwill
XP333-R mit
**AMD-
Thorough-
bred-CPU**s.



fen sind die Modelle bis zur Version 2.x, für spätere Revisionen hat Iwill die Produktion bereits umgestellt. Besitzer entsprechender Mainboards sollten jedoch von der beschriebenen Selbsthilfe absehen und den kostenlosen Austausch-Service von Iwill in Anspruch nehmen.

Changes to the hardware are not necessary - however, exceptions also confirm the rule here. For example, the PCoro laboratory engineers have to reach for the soldering iron on one of the first series models of the Iwill XP333-R so that the Mainbo-ard works with the Athlon XP 2200+. Only after removing an IC chip and a resistance (see picture below) can the system be started. Affected--

Only after the

Soldering
out Of an
IC and a


Resistance

(Circles) the
Iwill is running

XP333-R with

AMD-

Thorough-
bred CPUs.



The models are up to version 2.x, for later revisions Iwill has already changed production. However, owners of corresponding motherboards should refrain from the described self-help and take advantage of the free exchange service from will.