

1 CPU yu yerleştirin

- CPU anakarta zaten takilidir.

2 Belleği yerleştirin

1. Bellek soketinin her iki ucundaki klipsleri açın. Bellek modülünü soketin üzerine yerleştirin, sonra modülün üst kenarına parmalarnızla koyun ve aşağı doğru sıkıca itin ve bellek soketine dik olarak oturtun.
2. Bellek soketinin her iki ucundaki klipsler, bellek modülü uygun biçimde takılmış olduğunda yerine geçecektir.

3 SATA yı yerleştirin

- SATA Sabit Disk veya CD aygıtını anakarttaki Serial ATA bağlantı noktalarına bağlayın. Ayrıca, çalışma modu için ayrıntılı BIOS ayarlarına bakınız.

4 Ön Panel Konnektörünün yerleştirin

- Kasa panelindeki düğmeler ve LED göstergeleri ile Ön Panel Konnektörünü bağlayın.
- Hard Disk LED Konnektörü (HDD-LED)
Kasa ön paneli IDE göstergesi LED ine bağlayın. Bu hard disklerin etkin durumunu gösterir. Bu 2-pinli konnektör +/- işaretleyi yönlendirilmiştir.
- Reset Düğmesi (RESET-SW)
Konnektörü, kasanın ön panelindeki Reset düğmesine bağlayın;düğmeye basıldığında sistem yeniden başlatılacaktır.
- Güç LED'i Konnektörü (PWR-LED)
Kasanın ön panelindeki güç LED göstergesine bağlayın. Bu 2-pinli konnektör +/- işaretleyi yönlendirilmiştir.
- Güç Düğmesi Konnektörü (PWR-SW)
Kasanın ön panelindeki güç düğmesine bağlayın. Bu düğmeye basma güç kaynağı düğmesini kullanmadan sistemin açılıp kapatılmasını sağlar.

5 Güç Konnektörünü Güç Kaynağıyla bağlayın


- Bu anakart bir ATX güç kaynağı kullanır. Herhangi bir chaza zarar vermemek için, güç kaynağını bağlamadan önce tüm cihazların doğru bir biçimde kurulmuş olduğundan emin olun.

- 24-pin li ATX güç konnektörünü : PWR1 bağlayın
PWR1, ATX güç kaynağı konnektördür. Güç kaynağı kablosu ve pinlerinin bununla doğru biçimde hizalandığından emin olun. Güç kaynağı kablosunu sıkı bir biçimde konnektörün içine takın ve sabit olduğundan emin olun.
- 4-pin li veya 8-pin li ATX_12 V Güç Konnektörünü : PWR2 bağlayın
PWR2, 12V luk bir güç kaynağı olup CPU ya güç sağlar. Bununla güç kaynağınızla bağlanmış olduğundan emin olun.

6 Klavyeyi, fareyi ve Ekranı PC'nin Arka paneline bağlayın.

Bilgisayarınızı açın, Sürücü CD sini kullanarak Sürücüyü ve Yardımcı Programı kurun

- Sürücüyü kurun
Kurmak için önce "Intel Chipset Driver"a tıklamalısınız. Ardından, kalan tüm sürücüler kurmak için "One Click Setup"a veya manuel olarak kurmak için her bir sürücüyü tıklayabilirsiniz.
- Yardımcı Programı kurun
Kurmak için belirli bir yardımcı programı seçebilirsiniz.



Türkçe

Italiano

1 Installazione della CPU

- La CPU è già installata nella scheda madre.

2 Installazione della memoria

1. Divaricare le clip su entrambe le estremità del socket della memoria. Posizionare il modulo della memoria sul socket, applicare le dita sul bordo superiore del modulo, e spingerlo con decisione verso il basso e inserendolo verticalmente nel socket della memoria
2. Una volta inserito il modulo di memoria, le clip alle due estremità del socket scatteranno in posizione.

3 Installazione disco SATA

- Collegare il disco rigido SATA o il dispositivo CD alle porte seriali ATA della scheda madre. Inoltre, fare riferimento alle impostazioni dettagliate del BIOS per la sua modalità di funzionamento.

4 Installazione del connettore del pannello anteriore

- Collegare il connettore del pannello anteriore agli interruttori e al LED del pannello della cassa.
- Connettore LED dell'hard disk (HDD-LED)
Collegare il LED IDE al pannello frontale della cassa. Questo indica lo stato attivo degli hard disk. Questo connettore a 2 pin è direzionale e presenta il segno +/-.
- Interruttore di reset (RESET-SW)
Fissare il connettore all'interruttore Reset sul pannello anteriore del case; la pressione dell'interruttore determina il riavvio del sistema.
- Connettore del LED di accensione (PWR-LED)
Collegare il LED di accensione sul pannello anteriore della cassa. Questo connettore a 2 pin è direzionale e presenta il segno +/-.
- Connettore dell'interruttore di accensione (PWR-SW)
Collegare il pulsante di accensione sul pannello anteriore della cassa. Premendo l'interruttore, il sistema si accende e si spegne anche senza attivare l'interruttore di accensione.

5 Collegamento del connettore di alimentazione con l'alimentatore


- La scheda madre utilizza un alimentatore ATX. Per evitare danni alle periferiche, accertarsi che tutti i dispositivi siano stati installati correttamente prima di applicare l'alimentazione elettrica.

- Collegamento del connettore di alimentazione ATX a 24 pin: PWR1
Il PWR1 è il connettore di alimentazione elettrica ATX. Accertarsi che il cavo di alimentazione elettrica ed i pin correttamente allineati al connettore. Inserire con decisione il cavo di alimentazione nel connettore e assicurarsi che sia saldamente collegato.
- Collegamento del connettore di alimentazione ATX_12 V a 4 pin o a 8 pin: PWR2
Il PWR2 è un ingresso di alimentazione a 12 V che alimenta corrente alla CPU. Verificare che sia collegato correttamente all'alimentatore esterno.

6 Collegamento della tastiera, del mouse e del display al backplane del PC.

Accendere il computer, inserire CD con i driver per installare il driver e la Utility.

- Installazione del driver
Innanzitutto, cliccare su "Intel Chipset Driver" per installare il driver. Successivamente, si potrà cliccare su "One Click Setup" per installare automaticamente tutti gli altri driver o su ogni singolo driver per installarli uno ad uno manualmente.
- Installazione della Utility
È possibile scegliere la utilità specifica da installare.



1 Instalação da CPU

- A CPU vem já instalada na placa principal.

2 Instalação da memória

1. Abra as patilhas existentes em ambas as extremidades do socket do módulo de memória. Coloque o módulo de memória sobre o socket e coloque os dedos na extremidade superior do módulo. Depois, exerça pressão para baixo e encaixe o módulo de memória no respectivo socket na vertical.
2. As patilhas existentes em ambas as extremidades do socket retornam a sua posição original emitindo um estalido quando o módulo de memória estiver devidamente encaixado.

3 Instalação da unidade SATA

- Ligue a unidade de disco rígido SATA ou a unidade de CD-ROM usando as portas Serial ATA existentes na placa principal. Also, please refer to detailed BIOS settings for its operation mode.

4 Instalação do conector do painel frontal

- Faça a ligação do conector do painel frontal, incluindo os computadores e os LEDs indicadores, ao chassis do seu sistema.
- Conector do LED do disco rígido (HDD-LED)
Para ligação ao LED indicador IDE existente no painel frontal do chassis. Este indica o estado de actividade dos discos rígidos. O conector de 2 pinos apresenta os símbolos +/-.
- Botão de reposição (RESET-SW)
Ligue o conector ao botão Reset existente no painel frontal da caixa para que o sistema seja iniciado sempre que premir este botão.
- Conector do LED de alimentação (PWR-LED)
Faz a ligação ao LED indicador de alimentação existente no painel frontal do chassis. O conector de 2 pinos apresenta os símbolos +/-.
- Conector do botão de alimentação (PWR-SW)
Faz a ligação ao botão de alimentação existente no painel frontal do chassis. Prima este botão para ligar e desligar o sistema em vez de utilizar o botão da fonte de alimentação.

5 Ligação do conector de alimentação à fonte de alimentação


- Esta placa principal utiliza uma fonte de alimentação ATX. Para evitar danificar quaisquer dispositivos, certifique-se de que estes foram correctamente instalados antes de ligar a fonte de alimentação.

- 24-pin li ATX güç konnektörünü : PWR1 bağlayın
PWR1, ATX güç kaynağı konnektördür. Güç kaynağı kablosu ve pinlerinin bununla doğru biçimde hizalandığından emin olun. Güç kaynağı kablosunu sıkı bir biçimde konnektörün içine takın ve sabit olduğundan emin olun.
- 4-pin li veya 8-pin li ATX_12 V Güç Konnektörünü : PWR2 bağlayın
PWR2, 12V luk bir güç kaynağı olup CPU ya güç sağlar. Bununla güç kaynağınızla bağlanmış olduğundan emin olun.

6 Ligação do teclado, do rato e do monitor do PC ao backplane.

Ligue o computador e use o CD do controlador para instalar o controlador e os utilitários

- Instalação do controlador
Clique primeiro na opção " Intel Chipset Driver " para instalar o controlador. Depois, pode clicar no botão "One Click Setup" para instalar todos os controladores restantes ou pode clicar em cada controlador individual para proceder à instalação manual do mesmo.
- Instalação dos utilitários
Pode seleccionar o utilitário específico que pretende instalar.



Português

Русский

1 Instalacja CPU

- Procesor jest już zainstalowany na płycie głównej.

2 Instalacja pamięci

1. Rozciągnij zaczepy po obu stronach gniazda pamięci. Umieść moduł pamięci na gnieździe, a następnie ustaw palce na górnej krawędzi modułu i nacisnij mocno do dołu oraz osadź pionowo w gnieździe pamięci.
2. Po pewnym zamocowaniu modułu pamięci, zaskoczą na miejsce zaczepy po obu końcach gniazda.

3 Instalacja dysku SATA

- Podłącz dysk twardy SATA lub napęd CD do portów Serial ATA na płycie głównej. Zapoznaj się także ze szczegółowymi ustawieniami systemu BIOS dla danego trybu działania.

4 Instalacja złącza na panelu przednim

- Podłącz złącze panela przedniego z przełącznikami i wskaźnikami LED na panelu obudowy.
- Złącze diody LED dysku twardego (HDD-LED)
Podłącz do wskaźnika LED IDE na panelu przednim. Oznacza aktywność dysków twardych. To 2-pinowe złącze posiada znaki +/-.
- Przełącznik resetu (RESET-SW)
Podłącz złącze do przełącznika Reset na panelu przednim obudowy; po naciśnięciu przełącznika system wykona restart.
- Złącze LED zasilania (PWR-LED)
Podłącz do wskaźnika LED zasilania na panelu przednim obudowy. To 2-pinowe złącze posiada znaki +/-.
- Złącze przełącznika zasilania (PWR-SW)
Podłącz do przycisku zasilania na panelu przednim obudowy. Naciśnięcie tego przełącznika, a nie przełącznika zasilacza, umożliwia włączanie i wyłączanie systemu.

5 Połączenie złącza zasilania z zasilaczem


- Ta płyta główna wykorzystuje zasilacz ATX. Aby nie uszkodzić żadnego urządzenia, przed zastosowaniem zasilacza należy sprawdzić, czy zostały zainstalowane prawidłowo wszystkie urządzenia.

- Podłącz 24-pinowe złącze zasilania ATX : PWR1
PWR1 to złącze zasilacza ATX. Upewnij się, że kabel zasilacza i styki są prawidłowo wyrównane. Podłącz mocno kabel zasilacza do złącza i sprawdź, czy połączenie jest pewne.
- Podłącz 4-pinowe lub 8-pinowe złącze zasilania ATX_12 V: PWR2
PWR2 to 12V wejście zasilacza, które dostarcza zasilanie do procesora. Upewnij się, że jest także podłączone do zasilacza.

6 Podłączenie klawiatury, myszy i wyświetlacza do płyty montażowej komputera.

Włącz komputer, użyj dysku CD sterownika do instalacji sterownika i programu narzędziowego

- Instalacja sterownika
Jako pierwszy należy zainstalować klikając "Intel Chipset Driver". Po zakończeniu tej instalacji, można kliknąć "One Click Setup" w celu instalacji wszystkich pozostałych sterowników lub kliknąć każdy sterownik indywidualnie w celu instalacji ręcznej.
- Instalacja programu narzędziowego
Użytkownik może wybrać określony program narzędziowy do instalacji.



Polski

Magyar

1 A CPU beszerelése

- A CPU már az alaplapra van szerelve.

2 Memória beszerelése

1. Nyissa ki a kapcsolókat a memóriamódulatok mindkét végén. Helyezze a memóriamodult a foglalatba, majd ujjalval nyomja be a modult a memóriamodul-foglalatba, amíg szorosan nem ül a foglalatban.
2. A memóriamódulatok mindkét végén lévő kapcsolókat helyükre záródna, amikor a memóriamodul szorosan illeszkedik.

3 SATA beszerelése

- Csatlakoztassa a SATA merlevémez-meghajtót vagy CD-eszközt az alaplap Serial ATA csatlakozójához. Az eszközök üzemmódjait illetően pedig tekintse meg a részletes BIOS információkat.

4 Előlap csatlakozók beszerelése


- Csatlakoztassa az előlapi csatlakozóhoz a számítógépház előlapjához vezető csatlakozókat és LED-kijelzőket.
- Merlevémez LED csatlakozó (HDD-LED)
Csatlakoztassa a ház előlapján lévő IDE kijelző LED-höz. A merlevémez-meghajtók működését jelzi. Ez a 2 érintkezős csatlakozó csak egy irányban csatlakoztatható, amelyet a +/- jel mutat.
- Alaphelyzet kapcsoló (RESET-SW)
Ide csatlakoztassa a ház előlapján lévő Reset kapcsoló csatlakozóját. A rendszer újraindítására szolgál, ha megnyomják.
- Bekapcsoló állapotot jelző LED csatlakozó (PWR-LED)
Csatlakoztassa a ház előlapján lévő bekapcsoló állapotot jelző LED-höz. Ez a 2 érintkezős csatlakozó csak egy irányban csatlakoztatható, amelyet a +/- jel mutat.
- Özemkapcsoló csatlakozója (PWR-SW)
Csatlakoztassa a ház előlapján lévő Özemkapcsoló gombhoz. A gomb megnyomásával be, illetve ki lehet kapcsolni a rendszert, anélkül, hogy a tápegységben lévő csatlakozót kellene működtetni.

5 Tápegység csatlakoztatása a tápcsatlakozóhoz

- Ez az alaplap ATX tápegységet alkalmaz. Az eszközök megrognálását elkerülendő, győződjön meg arról, hogy megfelelően szereltek be őket, mielőtt a tápegységet csatlakoztatná.
- A 24 érintkezős ATX tápcsatlakozó csatlakoztatása: PWR1
A PWR1 jelzésű csatlakozó az ATX tápegység csatlakozója. Győződjön meg arról, hogy a tápegység kábelére és az érintkezők megfelelő irányban csatlakoznak az alaplap tápcsatlakozójához. Csatlakoztassa a tápegység kábelét a csatlakozóhoz, és ellenőrizze, szorosan csatlakozik-e.
- A 4 vagy 8 érintkezős ATX_12 V tápcsatlakozó csatlakoztatása: PWR2
A PWR2 csatlakozó 12 V-os bemenet, ami ellátja a CPU-t árammal. Győződjön meg arról, hogy csatlakozik a tápegységhez.

6 Csatlakoztassa a billentyűzetet, egeret és megjelenítőt a számítógép hátlapján lévő csatlakozókhoz.

- Kapsolja be a számítógépet, majd az illesztőprogramokat tartalmazó CD-ről telepítse az illesztőprogramokat és segédprogramokat
- Illesztőprogram telepítése
Elsőként telepítenie kell az „Intel Chipset Driver” illesztőprogramot, amit a megfelelő gombra történő kattintással tehet meg. Ezt követően kattintson a „One Click Setup” elemre a fennmaradó illesztőprogramok telepítéséhez, illetve manuálisan is telepítheti őket egyenként, ha az egyes illesztőprogramok gombjaira kattint.
- Segédprogram telepítése
Kiválaszthatja a telepíteni kívánt segédprogramot.



1 安裝CPU

- CPU已經焊接在主板上。

2 安裝記憶體

1. 扳開插槽兩邊的卡扣，將記憶體條以正確的方向插入插槽，用手指垂直向下按壓以使其牢固。
2. 記憶體條正確插入後，兩端卡扣會自動卡上。

3 安裝SATA介面

- 請將SATA硬碟或CD設備連接到主板SATA介面。另外，其工作模式請參考具體的BIOS設置。

4 安裝前方面板連接器

- 主板提供一個前面板連接器連接到前面板開關及LED指示燈。
- 硬碟指示燈接頭 (HDD-LED)
請將此接頭與機箱面板上的硬碟指示燈相連，當硬碟工作時，指示燈閃爍。該接頭的两个針腳標有+/-方向。
- 重定開關 (RESET-SW)
請將此接頭連接到機箱面板上的重定開關上，當按一下開關，系統重新啟動。
- 電源指示燈接頭 (PWR-LED)
此接頭用於連接機箱面板上的電源指示燈，用於指示電源狀態。該接頭的两个針腳標有+/-方向。
- 電源開關 (PWR-SW)
請將此接頭與機箱前面板上的電源開關相連。按一下此開關，系統將被開啟或關閉。

5 連接電源介面


- 主主板使用ATX結構的電源供應器給主板供電。在連接電源供應器之前，請務必確認所有的元件都已經正確安裝，以避免設備損壞。

- 連接24針ATX電源介面: PWR1
此介面可連接ATX電源供應器。在與ATX電源供應器相連時，請務必確認電源供應器的接頭安裝方向向正確，針腳對應順序也準確無誤。將電源接頭插入，並使其與主板電源介面穩固連接。
- 連接4針或8針ATX_12V電源介面: PWR2
此12V電源介面與ATX電源供應器相連，為CPU提供電力。

6 連接鍵盤，滑鼠和顯示器安裝到機箱的後面板。

開啟電腦，用CD驅動器安裝驅動程式和應用程式。

- 安裝驅動程式
您必須首先安裝“Intel Chipset Driver”，之後，點擊“一體安裝”按鈕系統會自動安裝其餘的所有驅動程式，或者您也可以分別點擊其餘的驅動程式來手動安裝。
- 安裝應用程式
您可以選擇具體的應用程式來安裝。



繁體中文

Deutsch

1 CPU installieren

- CPU ist schon auf dem Motherboard installiert.

2 Speicher installieren

1. Öffnen Sie die Clips an beiden Enden des Speichermodulsteckplatzes. Setzen Sie das Speichermodul in den Steckplatz ein, legen Sie Ihre Finger auf die Oberkante des Moduls, drücken Sie das Modul senkrecht in den Steckplatz hinein.
2. Die Clips an beiden Enden des Steckplatzes rasten ein, wenn das Speichermodul richtig sitzt.

3 SATA installieren

- Schließen Sie eine SATA-Festplatte oder ein CD-Gerät an die Serial ATA-Ports des Motherboards an. Beachten Sie bei diesem Betriebsmodus bitte die detaillierten BIOS-Einstellungen.

4 Frontbedienfeldanschluss installieren

- Verbinden Sie den Frontbedienfeldanschluss mit den Schaltern und LED-Anzeigen am Gehäuse.
- Festplatten-LED-Anschluss (HDD-LED)
Hier schließen Sie die Festplattenzugriffsanzeige-LED an. Diese leuchtet auf, wenn auf die Festplatten zugegriffen wird. Dieser zweipolige Verbinder muss richtig herum (+/-) angeschlossen werden.
- Reset-Tester (RESET-SW)
Diesen Anschluss verbinden Sie mit dem Reset-Taster am Frontbedienfeld des Gehäuses; wenn Sie diesen Taster betätigen, startet das System neu.
- Betriebsanzeige-LED-Anschluss (PWR-LED)
Hier schließen Sie die Betriebsanzeige-LED an der Gehäuseseitenwand an. Dieser zweipolige Verbinder muss richtig herum (+/-) angeschlossen werden.
- Ein-/Ausschalter-Anschluss (PWR-SW)
Hier schließen Sie den Ein-/Ausschalter an der Gehäuseseitenwand an. Sie können das System über den Ein-/Ausschalter ein- und ausschalten, statt den Schalter am Netzteil zu benutzen oder den Netzstecker zu ziehen. WICHTIG: Bei Arbeiten am Mainboard oder an den Peripheriegeräten reicht es NICHT, das Gerät auszuschalten – ziehen Sie den Netzstecker!



5 Netzteil mit Stromanschluss verbinden

- Dieses Motherboard arbeitet mit einem ATX-Netzteil. Damit nichts beschädigt wird, vergewissern Sie sich, dass sämtliche Geräte richtig installiert wurden, ehe Sie das Netzteil anschließen.
- 24-poligen ATX-Stromanschluss verbinden: PWR1
PWR1 ist der Anschlussstecker für das ATX-Netzteil. Achten Sie darauf, dass Netzteilstecker und Kontakte richtig ausgerichtet sind. Verbinden Sie Netzteilkabel und Steckverbinder miteinander und achten Sie besonders auf eine feste und sichere Verbindung.
- 4-poligen oder 8-poligen ATX_12 V-Stromanschluss verbinden: PWR2
PWR2 ist ein 12 V-Netzeingangs, über den die CPU mit Strom versorgt wird. Sorgen Sie dafür, dass dieser ebenfalls mit dem Netzteil verbunden wird.

6 Tastatur, Maus und Monitor an der Rückseite des PCs anschließen.

Schalten Sie Ihren Computer ein, installieren Sie Treiber und Dienstprogramm über die Treiber-CD

- Treiber installieren
Klicken Sie zuerst auf „Intel Chipset Driver“, um diese Komponente als Erstes zu installieren. Anschließend können Sie „One Click Setup“ wählen und die Treiber automatisch installieren lassen - oder die Treiber einzeln durch Anklicken manuell installieren.
- Dienstprogramm installieren
Wählen Sie zur Installation das gewünschte Dienstprogramm aus.



1 Instalar la CPU

- La CPU ya está instalada en la placa base.

2 Instalar a memoria

1. Abra los seguros situados en ambos extremos del conector de memoria. Coloque el módulo de memoria sobre el conector y después presione con los dedos sobre el borde superior del módulo. Presione firmemente y asiente el módulo verticalmente en la ranura de memoria.
2. Los seguros situados en ambos extremos de la ranura de memoria se cerrarán automáticamente cuando el módulo de memoria se encuentre insertado correctamente.

3 Instalar dispositivos SATA

- Conecte el disco duro o dispositivo de CD SATA utilizando los puertos ATA serie de la placa base. Consulte también la configuración detallada de su sistema BIOS para más información sobre su funcionamiento.

4 Instalar los conectores del panel frontal

- Conecte los conectores del panel frontal a los computadores e indicadores LED del panel de su chasis.
- Conector de LED de disco duro (HDD-LED)
Conecte el LED indicador de IDE del panel frontal del chasis. Indica el estado de actividad de los discos duros. Este conector de 2 terminales es direccional y está polarizado.
- Conmutador de reinicio (RESET-SW)
Conecte el conector al conmutador de reinicio situado en el panel frontal de la carcasa; el sistema se reiniciará al pulsar el conmutador.
- Conector LED de encendido (PWR-LED)
Conecte el indicador LED de encendido del panel frontal del chasis. Este conector de 2 terminales es direccional y está polarizado.
- Conector de conmutador de encendido (PWR-SW)
Conecte el botón de encendido del panel frontal del chasis. Al pulsar este conmutador podrá encender o apagar el sistema, en lugar de utilizar el interruptor de la fuente de alimentación.

5 Conectar el conector de alimentación a la fuente de alimentación


- Esta placa base utiliza una fuente de alimentación ATX. Para no dañar ningún dispositivo, asegúrese de que todos los dispositivos se hayan instalado correctamente antes de aplicar la alimentación.

- Conecte el conector de alimentación ATX de 24 terminales: PWR1
PWR1 es el conector de alimentación ATX. Asegúrese de que el cable de alimentación y los terminales se encuentran alineados correctamente. Conecte firmemente el cable de la fuente de alimentación al conector y asegúrese de que está seguro.
- Conecte el conector de alimentación de 4 u 8 terminales ATX_12 V: PWR2
PWR2 es un conector de alimentación de 12V que ofrece alimentación a la CPU. Asegúrese de conectarlo también a su fuente de alimentación.

6 Conecte su teclado, ratón y pantalla al panel posterior de su PC.

Encienda su equipo, utilice el CD de controladores para instalar los programas y controladores

- Instalar los controladores
Haga clic en "Intel Chipset Driver" para instalarlo primero. Después puede hacer clic en el botón "One Click Setup" para instalar automáticamente el resto de controladores, o pulsar sobre cada uno de ellos para instalarlos individualmente.
- Instalar utilidad
Puede seleccionar la utilidad que desea instalar.



Español

Français

1 Installer l'unité centrale

- CPU est déjà installé sur la carte mère.

2 Installer la mémoire

1. Ouvrez